


WILKA

ACHTUNG

Für Artikel 5495




Bei Zylinder, die konstruktionsbedingt eine geteilte Schließnase haben, muss die Montagekante (s. Pfeil) zum Türband hin zeigend montiert werden, da sonst eine Fehlfunktion nicht ausgeschlossen werden kann.

WILKA

ATTENTION

For article 5495



Cylinders featuring an edge in the closing nose (see arrow) have to be mounted that the edge is pointed to the door tape. Otherwise a failure malfunction is not excluded.